Speedport Smart – Erfahrungsbericht

Mitte Oktober 2017 erwarb ich ein Exemplar des Speedport Smart mit der Seriennummer **DJ28509035**, das sich als unbrauchbar erwies, weil es abstürzte und nur durch einen **Reboot** wieder aktiviert werden konnte. Es kamen mehrere Telekom-Techniker, die den Fehler nicht finden konnten.

Mitte November 2017 erhielt ich ein Ersatzgerät des Speedport Smart mit Seriennummer **DJ25010710**, das gleichfalls unbrauchbar war, weil es abstürzte und nur durch einen **Reboot** wieder aktiviert werden konnte. Es kamen mehrere Telekom-Techniker, die den Fehler nicht finden konnten.

Mitte Januar 2018, nachdem ich seit Mitte Oktober 2017 bis Mitte Januar 2018 drei Monate lang weder mit dem im Oktober gelieferten Erstgerät noch mit dem im November gelieferten Zweitgerät arbeiten konnte und auch Telekom-Techniker die Absturzfehler nicht finden konnten, gab ich auch das Zweitgerät an die Telekom zurück und kaufte mir ein Gerät der Fritzbox. Dieses funktioniert seit Mitte Januar bis heute Mitte März 2018, also seit mehr als zwei Monaten, völlig fehlerfrei. In den vergangenen 67 Tagen gab es keinen einzigen Tag, an dem das Fritzbox-Gerät abgestürzt wäre und ein Reboot erforderlich gewesen wäre:



Obwohl sowohl das Erstgerät als auch das Zweitgerät des Speedport Smart fehlerhaft waren, mußte ich für die vorzeitige Rückgabe der fehlerhaften Geräte an die Telekom einen Schadenersatz zahlen:

Einmalige Beträge			
	Details	**Verrechnungsnr.**	**Nettobetrag**
Speedport Smart (Schadensersatz)	01.02.18, keine USt.	0042 8856 2105	18,68 €
Summe Einmalige Beträge			**18,68 €**

This file is hosted at **http://www.sanskritweb.net/apple/erfahrungsbericht.pdf**

See also the file **http://www.sanskritweb.net/apple/dauerverbindung.pdf**

Logfile für den Zeitraum 20.11.2017 bis 13.01.2018

Für Besitzer von ähnlichen fehlerhaften Geräten des Speedport Smart wird der Logfile für das Zweitgerät **DJ25010710** für den Zeitraum 20.11.2017 bis 13.01.2018 nachstehend vollständig abgedruckt:

20171120-20.11.2017 06:23:11 (G102) 192.168.2.100 Abmeldung erfolgreich.

20171120-20.11.2017 10:29:59 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171120-20.11.2017 10:29:59 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171120-20.11.2017 10:29:59 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171120-20.11.2017 10:29:59 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171120-20.11.2017 10:30:02 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171120-20.11.2017 10:30:02 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171120-20.11.2017 10:30:02 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171120-20.11.2017 10:30:02 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171120-20.11.2017 10:30:03 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171120-20.11.2017 10:30:03 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171120-20.11.2017 10:30:04 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171120-20.11.2017 10:30:08 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171120-20.11.2017 10:30:11 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171120-20.11.2017 10:30:19 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171120-20.11.2017 16:30:22 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171120-20.11.2017 22:30:24 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171121-21.11.2017 04:30:27 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171121-21.11.2017 06:02:25 (H001) DHCP ist aktiv: 21.11.2017 06:02:25 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171121-21.11.2017 08:09:36 (G101) 192.168.2.100 Anmeldung erfolgreich.

20171121-21.11.2017 08:13:24 (G102) 192.168.2.100 Abmeldung erfolgreich.

20171121-21.11.2017 09:13:18 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171121-21.11.2017 09:13:18 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171121-21.11.2017 09:13:19 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171121-21.11.2017 09:13:19 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171121-21.11.2017 09:13:27 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171121-21.11.2017 09:13:59 (H001) DHCP ist aktiv: 21.11.2017 09:13:59 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171121-21.11.2017 09:14:47 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171121-21.11.2017 09:14:47 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20171121-21.11.2017 09:14:49 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 09:14:49 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 09:14:49 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 09:14:52 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171121-21.11.2017 09:14:52 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 09:14:55 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171121-21.11.2017 09:14:55 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 09:15:01 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171121-21.11.2017 09:15:01 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 09:15:07 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171121-21.11.2017 09:15:07 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 09:15:19 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171121-21.11.2017 09:15:19 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 09:15:31 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171121-21.11.2017 09:15:31 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20171121-21.11.2017 09:16:00 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20171121-21.11.2017 09:16:01 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 09:16:05 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20171121-21.11.2017 09:16:18 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

20171121-21.11.2017 09:16:20 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 09:16:20 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 09:16:23 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171121-21.11.2017 09:16:23 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 09:16:23 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171121-21.11.2017 09:16:23 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 09:16:23 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171121-21.11.2017 09:16:25 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171121-21.11.2017 09:16:25 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171121-21.11.2017 09:16:26 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171121-21.11.2017 09:16:29 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171121-21.11.2017 09:16:41 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171121-21.11.2017 13:40:21 (G101) 192.168.2.100 Anmeldung erfolgreich.

20171121-21.11.2017 15:16:43 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171121-21.11.2017 15:46:38 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171121-21.11.2017 15:46:38 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20171121-21.11.2017 15:46:40 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 15:46:40 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 15:46:40 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 15:46:43 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171121-21.11.2017 15:46:43 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 15:46:46 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171121-21.11.2017 15:46:46 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 15:46:52 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171121-21.11.2017 15:46:52 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 15:46:58 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171121-21.11.2017 15:46:58 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 15:47:10 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171121-21.11.2017 15:47:10 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 15:47:22 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171121-21.11.2017 15:47:22 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20171121-21.11.2017 15:47:31 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20171121-21.11.2017 15:47:31 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 15:47:36 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20171121-21.11.2017 15:47:49 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

20171121-21.11.2017 15:47:51 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 15:47:51 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 15:47:54 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171121-21.11.2017 15:47:54 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 15:47:54 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171121-21.11.2017 15:47:54 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171121-21.11.2017 15:47:54 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171121-21.11.2017 15:47:55 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171121-21.11.2017 15:47:55 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171121-21.11.2017 15:47:55 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171121-21.11.2017 15:47:55 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171121-21.11.2017 15:47:59 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171121-21.11.2017 21:47:57 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171122-22.11.2017 03:48:00 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171122-22.11.2017 06:25:41 (H001) DHCP ist aktiv: 22.11.2017 06:25:41 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171122-22.11.2017 07:38:55 (G101) 192.168.2.100 Anmeldung erfolgreich.

20171122-22.11.2017 07:40:59 (G102) 192.168.2.100 Abmeldung erfolgreich.

20171122-22.11.2017 09:48:02 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171122-22.11.2017 15:38:39 (H001) DHCP ist aktiv: 22.11.2017 15:38:39 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171122-22.11.2017 15:43:52 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171122-22.11.2017 15:47:20 (G103) Konfigurator Sitzung abgelaufen.

20171122-22.11.2017 15:47:56 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171122-22.11.2017 15:47:56 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171122-22.11.2017 15:47:56 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171122-22.11.2017 15:47:56 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171122-22.11.2017 15:47:59 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171122-22.11.2017 15:47:59 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171122-22.11.2017 15:47:59 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171122-22.11.2017 15:47:59 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171122-22.11.2017 15:48:00 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171122-22.11.2017 15:48:00 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171122-22.11.2017 15:48:00 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171122-22.11.2017 15:48:03 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171122-22.11.2017 15:48:08 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171122-22.11.2017 15:48:17 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171122-22.11.2017 21:48:19 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171123-23.11.2017 03:48:21 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171123-23.11.2017 05:27:15 (H001) DHCP ist aktiv: 23.11.2017 05:27:15 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171123-23.11.2017 09:48:24 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171123-23.11.2017 15:48:01 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171123-23.11.2017 15:48:01 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171123-23.11.2017 15:48:01 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171123-23.11.2017 15:48:01 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171123-23.11.2017 15:48:04 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171123-23.11.2017 15:48:04 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171123-23.11.2017 15:48:04 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171123-23.11.2017 15:48:04 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171123-23.11.2017 15:48:05 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171123-23.11.2017 15:48:05 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171123-23.11.2017 15:48:05 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171123-23.11.2017 15:48:06 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171123-23.11.2017 15:48:06 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171123-23.11.2017 15:48:09 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171123-23.11.2017 16:57:19 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171123-23.11.2017 21:48:08 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171124-24.11.2017 03:48:11 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171124-24.11.2017 06:01:38 (H001) DHCP ist aktiv: 24.11.2017 06:01:38 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171124-24.11.2017 06:32:36 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171124-24.11.2017 09:48:13 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171124-24.11.2017 11:19:41 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171124-24.11.2017 11:19:41 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20171124-24.11.2017 11:19:41 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 11:19:41 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 11:19:41 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 11:19:44 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 11:19:44 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 11:19:44 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171124-24.11.2017 11:19:44 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 11:19:44 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171124-24.11.2017 11:19:45 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171124-24.11.2017 11:19:45 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171124-24.11.2017 11:19:48 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171124-24.11.2017 11:19:50 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171124-24.11.2017 11:20:02 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171124-24.11.2017 13:19:06 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171124-24.11.2017 13:19:06 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20171124-24.11.2017 13:19:08 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:19:08 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:19:08 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:19:11 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:19:11 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:19:14 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:19:14 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:19:20 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:19:20 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:19:26 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:19:26 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:19:38 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:19:38 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:19:50 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:19:50 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20171124-24.11.2017 13:20:47 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:20:50 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:20:50 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:20:53 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:20:53 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:20:59 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:20:59 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:21:05 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:21:05 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:21:17 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:21:17 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:21:29 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:21:29 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20171124-24.11.2017 13:22:27 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:22:29 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:22:29 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:22:32 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:22:32 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:22:38 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:22:38 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:22:44 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:22:44 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:22:57 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:22:57 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:23:08 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:23:08 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20171124-24.11.2017 13:24:05 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:24:08 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:24:08 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:24:11 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:24:11 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:24:17 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:24:17 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:24:23 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:24:24 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:24:36 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:24:36 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:24:48 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:24:48 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20171124-24.11.2017 13:25:18 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20171124-24.11.2017 13:25:21 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:25:23 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20171124-24.11.2017 13:25:37 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

20171124-24.11.2017 13:25:39 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:25:39 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:25:42 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171124-24.11.2017 13:25:42 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:25:42 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171124-24.11.2017 13:25:42 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171124-24.11.2017 13:25:42 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171124-24.11.2017 13:25:43 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171124-24.11.2017 13:25:43 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171124-24.11.2017 13:25:44 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171124-24.11.2017 13:25:44 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171124-24.11.2017 13:25:46 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171124-24.11.2017 19:25:46 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171125-25.11.2017 01:25:48 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171125-25.11.2017 06:04:47 (H001) DHCP ist aktiv: 25.11.2017 06:04:47 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171125-25.11.2017 06:19:36 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171125-25.11.2017 06:22:36 (S101) Die Konfiguration des Gerätes wurde erfolgreich gespeichert.

20171125-25.11.2017 07:25:50 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171125-25.11.2017 13:25:44 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171125-25.11.2017 13:25:44 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171125-25.11.2017 13:25:44 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171125-25.11.2017 13:25:44 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171125-25.11.2017 13:25:48 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171125-25.11.2017 13:25:48 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171125-25.11.2017 13:25:48 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171125-25.11.2017 13:25:48 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171125-25.11.2017 13:25:48 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171125-25.11.2017 13:25:48 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171125-25.11.2017 13:25:48 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171125-25.11.2017 13:25:49 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171125-25.11.2017 13:25:49 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171125-25.11.2017 13:25:51 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171125-25.11.2017 14:26:14 (H001) DHCP ist aktiv: 25.11.2017 14:26:14 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171125-25.11.2017 19:25:51 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171126-26.11.2017 01:25:53 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171126-26.11.2017 07:25:33 (H001) DHCP ist aktiv: 26.11.2017 07:25:33 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171126-26.11.2017 07:25:55 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171126-26.11.2017 13:06:44 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171126-26.11.2017 13:08:00 (G102) 192.168.2.102 Abmeldung erfolgreich.

20171126-26.11.2017 13:25:49 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171126-26.11.2017 13:25:49 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171126-26.11.2017 13:25:49 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171126-26.11.2017 13:25:49 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171126-26.11.2017 13:25:52 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171126-26.11.2017 13:25:52 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171126-26.11.2017 13:25:52 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171126-26.11.2017 13:25:52 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171126-26.11.2017 13:25:53 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171126-26.11.2017 13:25:53 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171126-26.11.2017 13:25:53 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171126-26.11.2017 13:25:55 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171126-26.11.2017 13:25:59 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171126-26.11.2017 13:26:09 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171126-26.11.2017 18:55:03 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171126-26.11.2017 18:55:10 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171126-26.11.2017 18:55:13 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171126-26.11.2017 18:56:56 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171126-26.11.2017 18:56:56 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171126-26.11.2017 18:56:57 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171126-26.11.2017 18:56:57 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171126-26.11.2017 18:57:00 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171127-27.11.2017 00:56:58 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171127-27.11.2017 06:57:01 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171127-27.11.2017 08:09:10 (H001) DHCP ist aktiv: 27.11.2017 08:09:10 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171127-27.11.2017 12:30:40 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171127-27.11.2017 12:30:40 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171127-27.11.2017 12:30:41 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171127-27.11.2017 12:30:41 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171127-27.11.2017 12:30:43 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171127-27.11.2017 12:31:58 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171127-27.11.2017 18:30:42 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171128-28.11.2017 00:30:45 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171128-28.11.2017 05:29:22 (H001) DHCP ist aktiv: 28.11.2017 05:29:22 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171128-28.11.2017 06:30:47 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171128-28.11.2017 12:30:40 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171128-28.11.2017 12:30:41 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 12:30:41 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 12:30:41 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 12:30:44 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171128-28.11.2017 12:30:44 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 12:30:44 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171128-28.11.2017 12:30:44 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 12:30:44 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171128-28.11.2017 12:30:45 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171128-28.11.2017 12:30:45 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171128-28.11.2017 12:30:45 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171128-28.11.2017 12:30:46 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171128-28.11.2017 12:30:49 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171128-28.11.2017 14:12:25 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:12:31 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171128-28.11.2017 14:12:34 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171128-28.11.2017 14:13:52 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171128-28.11.2017 14:13:52 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171128-28.11.2017 14:13:52 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171128-28.11.2017 14:13:52 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171128-28.11.2017 14:13:55 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171128-28.11.2017 14:44:46 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20171128-28.11.2017 14:44:46 (R013) PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren.

20171128-28.11.2017 14:44:47 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:44:49 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20171128-28.11.2017 14:45:02 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

20171128-28.11.2017 14:45:03 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:45:03 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:45:07 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171128-28.11.2017 14:45:07 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:45:09 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171128-28.11.2017 14:45:09 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:45:15 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171128-28.11.2017 14:45:15 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:45:21 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171128-28.11.2017 14:45:21 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:45:33 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171128-28.11.2017 14:45:33 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:45:45 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171128-28.11.2017 14:45:45 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20171128-28.11.2017 14:46:42 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:46:45 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171128-28.11.2017 14:46:45 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:46:48 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171128-28.11.2017 14:46:48 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:46:55 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171128-28.11.2017 14:46:55 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:47:01 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171128-28.11.2017 14:47:01 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:47:13 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171128-28.11.2017 14:47:13 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:47:13 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171128-28.11.2017 14:47:13 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171128-28.11.2017 14:47:13 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171128-28.11.2017 14:47:14 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171128-28.11.2017 14:47:14 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171128-28.11.2017 14:47:15 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171128-28.11.2017 14:47:15 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171128-28.11.2017 14:47:18 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171128-28.11.2017 20:47:17 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171129-29.11.2017 02:47:19 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171129-29.11.2017 05:14:47 (H001) DHCP ist aktiv: 29.11.2017 05:14:47 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171129-29.11.2017 08:47:21 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171129-29.11.2017 13:22:27 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171129-29.11.2017 14:47:15 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171129-29.11.2017 14:47:15 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171129-29.11.2017 14:47:15 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171129-29.11.2017 14:47:15 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171129-29.11.2017 14:47:18 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171129-29.11.2017 14:47:18 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171129-29.11.2017 14:47:18 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171129-29.11.2017 14:47:18 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171129-29.11.2017 14:47:19 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171129-29.11.2017 14:47:19 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171129-29.11.2017 14:47:19 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171129-29.11.2017 14:47:22 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171129-29.11.2017 14:47:25 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171129-29.11.2017 14:47:35 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171129-29.11.2017 20:47:37 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171130-30.11.2017 02:47:40 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171130-30.11.2017 05:49:10 (H001) DHCP ist aktiv: 30.11.2017 05:49:10 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171130-30.11.2017 07:48:42 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171130-30.11.2017 08:47:42 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171130-30.11.2017 08:57:48 (H001) DHCP ist aktiv: 30.11.2017 08:57:48 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171130-30.11.2017 14:47:20 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171130-30.11.2017 14:47:20 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171130-30.11.2017 14:47:20 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171130-30.11.2017 14:47:20 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171130-30.11.2017 14:47:23 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171130-30.11.2017 14:47:23 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171130-30.11.2017 14:47:23 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171130-30.11.2017 14:47:23 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171130-30.11.2017 14:47:24 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171130-30.11.2017 14:47:24 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171130-30.11.2017 14:47:24 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171130-30.11.2017 14:47:26 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171130-30.11.2017 14:47:30 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171130-30.11.2017 14:47:40 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171130-30.11.2017 15:41:58 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171130-30.11.2017 17:39:10 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171130-30.11.2017 17:39:14 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171130-30.11.2017 17:39:17 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171130-30.11.2017 17:40:33 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171130-30.11.2017 17:40:33 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171130-30.11.2017 17:40:34 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171130-30.11.2017 17:40:34 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171130-30.11.2017 17:40:36 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171130-30.11.2017 18:39:01 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171130-30.11.2017 18:42:15 (G102) 192.168.2.102 Abmeldung erfolgreich.

20171130-30.11.2017 23:40:35 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171201-01.12.2017 05:40:38 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171201-01.12.2017 06:58:58 (H001) DHCP ist aktiv: 01.12.2017 06:58:58 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171201-01.12.2017 11:40:40 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171201-01.12.2017 14:59:15 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171201-01.12.2017 15:01:14 (G102) 192.168.2.102 Abmeldung erfolgreich.

20171201-01.12.2017 17:40:33 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171201-01.12.2017 17:40:33 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171201-01.12.2017 17:40:33 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171201-01.12.2017 17:40:33 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171201-01.12.2017 17:40:36 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171201-01.12.2017 17:40:36 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171201-01.12.2017 17:40:37 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171201-01.12.2017 17:40:37 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171201-01.12.2017 17:40:37 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171201-01.12.2017 17:40:37 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171201-01.12.2017 17:40:38 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171201-01.12.2017 17:40:38 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171201-01.12.2017 17:40:38 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171201-01.12.2017 17:40:42 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171201-01.12.2017 19:51:46 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171201-01.12.2017 19:58:10 (G102) 192.168.2.102 Abmeldung erfolgreich.

20171201-01.12.2017 23:40:40 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171202-02.12.2017 05:40:42 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171202-02.12.2017 07:32:24 (H001) DHCP ist aktiv: 02.12.2017 07:32:23 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171202-02.12.2017 11:40:45 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171202-02.12.2017 17:40:38 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171202-02.12.2017 17:40:38 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171202-02.12.2017 17:40:38 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171202-02.12.2017 17:40:38 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171202-02.12.2017 17:40:41 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171202-02.12.2017 17:40:41 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171202-02.12.2017 17:40:42 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171202-02.12.2017 17:40:42 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171202-02.12.2017 17:40:42 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171202-02.12.2017 17:40:42 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171202-02.12.2017 17:40:43 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171202-02.12.2017 17:40:46 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171202-02.12.2017 17:40:48 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171202-02.12.2017 17:40:58 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171202-02.12.2017 18:57:09 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171202-02.12.2017 19:01:45 (G102) 192.168.2.102 Abmeldung erfolgreich.

20171202-02.12.2017 23:41:01 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171203-03.12.2017 04:30:39 (H001) DHCP ist aktiv: 03.12.2017 04:30:39 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171203-03.12.2017 05:41:03 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171203-03.12.2017 11:41:06 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171203-03.12.2017 17:40:43 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171203-03.12.2017 17:40:43 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171203-03.12.2017 17:40:43 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171203-03.12.2017 17:40:43 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171203-03.12.2017 17:40:46 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171203-03.12.2017 17:40:46 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171203-03.12.2017 17:40:47 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171203-03.12.2017 17:40:47 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171203-03.12.2017 17:40:47 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171203-03.12.2017 17:40:47 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171203-03.12.2017 17:40:48 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171203-03.12.2017 17:40:48 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171203-03.12.2017 17:40:48 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171203-03.12.2017 17:40:51 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171203-03.12.2017 23:40:50 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171204-04.12.2017 05:40:53 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171204-04.12.2017 07:33:43 (H001) DHCP ist aktiv: 04.12.2017 07:33:43 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171204-04.12.2017 11:40:55 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171204-04.12.2017 16:33:22 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171204-04.12.2017 16:42:35 (G102) 192.168.2.102 Abmeldung erfolgreich.

20171204-04.12.2017 17:40:48 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171204-04.12.2017 17:40:48 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171204-04.12.2017 17:40:48 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171204-04.12.2017 17:40:48 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171204-04.12.2017 17:40:52 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171204-04.12.2017 17:40:52 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171204-04.12.2017 17:40:52 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171204-04.12.2017 17:40:52 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171204-04.12.2017 17:40:52 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171204-04.12.2017 17:40:52 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171204-04.12.2017 17:40:53 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171204-04.12.2017 17:40:54 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171204-04.12.2017 17:40:57 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171204-04.12.2017 17:41:08 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171204-04.12.2017 19:00:55 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171204-04.12.2017 19:04:25 (G102) 192.168.2.102 Abmeldung erfolgreich.

20171204-04.12.2017 21:57:31 (H001) DHCP ist aktiv: 04.12.2017 21:57:31 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171204-04.12.2017 23:41:11 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171205-05.12.2017 05:41:13 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171205-05.12.2017 05:59:15 (H001) DHCP ist aktiv: 05.12.2017 05:59:15 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171205-05.12.2017 11:41:15 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171205-05.12.2017 17:40:53 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171205-05.12.2017 17:40:54 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171205-05.12.2017 17:40:54 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171205-05.12.2017 17:40:54 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171205-05.12.2017 17:40:57 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171205-05.12.2017 17:40:57 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171205-05.12.2017 17:40:57 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171205-05.12.2017 17:40:57 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171205-05.12.2017 17:40:58 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171205-05.12.2017 17:40:58 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171205-05.12.2017 17:40:59 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171205-05.12.2017 17:40:59 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171205-05.12.2017 17:40:59 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171205-05.12.2017 17:41:02 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171205-05.12.2017 18:20:47 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171205-05.12.2017 18:22:56 (G102) 192.168.2.102 Abmeldung erfolgreich.

20171205-05.12.2017 23:41:01 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171206-06.12.2017 05:41:03 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171206-06.12.2017 05:48:30 (H001) DHCP ist aktiv: 06.12.2017 05:48:30 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171206-06.12.2017 11:41:05 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171206-06.12.2017 17:40:59 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171206-06.12.2017 17:40:59 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171206-06.12.2017 17:40:59 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171206-06.12.2017 17:40:59 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171206-06.12.2017 17:41:03 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171206-06.12.2017 17:41:03 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171206-06.12.2017 17:41:03 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171206-06.12.2017 17:41:03 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171206-06.12.2017 17:41:03 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171206-06.12.2017 17:41:03 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171206-06.12.2017 17:41:04 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171206-06.12.2017 17:41:07 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171206-06.12.2017 17:41:09 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171206-06.12.2017 17:41:19 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171206-06.12.2017 17:43:09 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171206-06.12.2017 17:45:37 (G102) 192.168.2.102 Abmeldung erfolgreich.

20171206-06.12.2017 23:41:22 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171207-07.12.2017 05:41:24 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171207-07.12.2017 07:29:51 (H001) DHCP ist aktiv: 07.12.2017 07:29:51 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171207-07.12.2017 11:41:26 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171207-07.12.2017 17:40:27 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171207-07.12.2017 17:40:27 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171207-07.12.2017 17:41:04 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171207-07.12.2017 17:41:04 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171207-07.12.2017 17:41:04 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171207-07.12.2017 17:41:04 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171207-07.12.2017 17:41:07 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171207-07.12.2017 17:41:07 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171207-07.12.2017 17:41:08 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171207-07.12.2017 17:41:08 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171207-07.12.2017 17:41:08 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171207-07.12.2017 17:41:08 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171207-07.12.2017 17:41:09 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171207-07.12.2017 17:41:09 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171207-07.12.2017 17:41:09 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171207-07.12.2017 17:41:11 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171207-07.12.2017 23:41:11 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171208-08.12.2017 05:03:14 (H001) DHCP ist aktiv: 08.12.2017 05:03:14 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171208-08.12.2017 05:41:14 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171208-08.12.2017 11:41:16 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171208-08.12.2017 17:41:09 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171208-08.12.2017 17:41:09 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171208-08.12.2017 17:41:09 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171208-08.12.2017 17:41:09 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171208-08.12.2017 17:41:12 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171208-08.12.2017 17:41:12 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171208-08.12.2017 17:41:13 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171208-08.12.2017 17:41:13 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171208-08.12.2017 17:41:13 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171208-08.12.2017 17:41:13 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171208-08.12.2017 17:41:14 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171208-08.12.2017 17:41:17 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171208-08.12.2017 17:41:20 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171208-08.12.2017 17:41:29 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171208-08.12.2017 23:41:32 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171209-09.12.2017 05:41:34 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171209-09.12.2017 06:05:25 (H001) DHCP ist aktiv: 09.12.2017 06:05:25 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171209-09.12.2017 11:41:36 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171209-09.12.2017 17:41:14 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171209-09.12.2017 17:41:14 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171209-09.12.2017 17:41:14 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171209-09.12.2017 17:41:14 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171209-09.12.2017 17:41:17 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171209-09.12.2017 17:41:17 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171209-09.12.2017 17:41:18 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171209-09.12.2017 17:41:18 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171209-09.12.2017 17:41:18 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171209-09.12.2017 17:41:18 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171209-09.12.2017 17:41:19 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171209-09.12.2017 17:41:20 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171209-09.12.2017 17:41:24 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171209-09.12.2017 17:41:34 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171209-09.12.2017 23:41:37 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171210-10.12.2017 05:41:39 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171210-10.12.2017 07:29:01 (H001) DHCP ist aktiv: 10.12.2017 07:29:01 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171210-10.12.2017 08:56:52 (H001) DHCP ist aktiv: 10.12.2017 08:56:52 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171210-10.12.2017 11:41:42 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171210-10.12.2017 17:41:19 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171210-10.12.2017 17:41:19 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171210-10.12.2017 17:41:19 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171210-10.12.2017 17:41:19 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171210-10.12.2017 17:41:22 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171210-10.12.2017 17:41:22 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171210-10.12.2017 17:41:23 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171210-10.12.2017 17:41:23 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171210-10.12.2017 17:41:23 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171210-10.12.2017 17:41:24 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171210-10.12.2017 17:41:24 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171210-10.12.2017 17:41:24 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171210-10.12.2017 17:41:25 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171210-10.12.2017 17:41:27 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171210-10.12.2017 23:41:27 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171211-11.12.2017 05:41:29 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171211-11.12.2017 06:07:37 (H001) DHCP ist aktiv: 11.12.2017 06:07:37 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171211-11.12.2017 06:59:11 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171211-11.12.2017 07:09:41 (G103) Konfigurator Sitzung abgelaufen.

20171211-11.12.2017 07:10:42 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171211-11.12.2017 11:41:32 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171211-11.12.2017 17:41:24 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171211-11.12.2017 17:41:25 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171211-11.12.2017 17:41:25 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171211-11.12.2017 17:41:25 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171211-11.12.2017 17:41:28 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171211-11.12.2017 17:41:28 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171211-11.12.2017 17:41:28 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171211-11.12.2017 17:41:28 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171211-11.12.2017 17:41:28 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171211-11.12.2017 17:41:28 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171211-11.12.2017 17:41:29 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171211-11.12.2017 17:41:29 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171211-11.12.2017 17:41:29 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171211-11.12.2017 17:41:32 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171211-11.12.2017 20:00:05 (H001) DHCP ist aktiv: 11.12.2017 20:00:05 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171211-11.12.2017 23:41:31 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171212-12.12.2017 05:41:33 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171212-12.12.2017 06:05:30 (H001) DHCP ist aktiv: 12.12.2017 06:05:30 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171212-12.12.2017 11:41:36 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171212-12.12.2017 14:16:42 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171212-12.12.2017 14:16:47 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171212-12.12.2017 14:16:50 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171212-12.12.2017 14:18:06 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171212-12.12.2017 14:18:06 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171212-12.12.2017 14:18:06 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171212-12.12.2017 14:18:06 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171212-12.12.2017 14:18:09 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171212-12.12.2017 14:18:45 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171212-12.12.2017 14:18:51 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171212-12.12.2017 14:18:54 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171212-12.12.2017 14:20:26 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171212-12.12.2017 14:20:26 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171212-12.12.2017 14:20:28 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171212-12.12.2017 14:20:28 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171212-12.12.2017 14:20:32 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171212-12.12.2017 14:21:05 (G104) UI Login Versuch von 192.168.2.102 mit falschem Passwort.

20171212-12.12.2017 14:21:34 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171212-12.12.2017 15:24:22 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171212-12.12.2017 15:24:25 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171212-12.12.2017 15:24:25 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171212-12.12.2017 15:24:29 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171212-12.12.2017 15:25:46 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171212-12.12.2017 15:25:46 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171212-12.12.2017 15:25:47 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171212-12.12.2017 15:25:47 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171212-12.12.2017 15:25:54 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171212-12.12.2017 17:16:54 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171212-12.12.2017 17:16:54 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171212-12.12.2017 17:16:55 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171212-12.12.2017 17:16:55 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171212-12.12.2017 17:16:59 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171212-12.12.2017 23:16:57 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171213-13.12.2017 05:16:59 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171213-13.12.2017 06:24:22 (H001) DHCP ist aktiv: 13.12.2017 06:24:22 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171213-13.12.2017 10:50:01 (H001) DHCP ist aktiv: 13.12.2017 10:50:01 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171213-13.12.2017 11:17:01 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171213-13.12.2017 11:39:49 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171213-13.12.2017 11:39:55 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171213-13.12.2017 11:39:58 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171213-13.12.2017 11:41:29 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171213-13.12.2017 11:41:29 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171213-13.12.2017 11:41:30 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171213-13.12.2017 11:41:30 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171213-13.12.2017 11:41:37 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171213-13.12.2017 13:01:22 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171213-13.12.2017 13:01:27 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171213-13.12.2017 13:01:30 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171213-13.12.2017 13:03:01 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171213-13.12.2017 13:03:01 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171213-13.12.2017 13:03:02 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171213-13.12.2017 13:03:02 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171213-13.12.2017 13:03:06 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171213-13.12.2017 13:03:37 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171213-13.12.2017 13:03:45 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171213-13.12.2017 13:03:47 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171213-13.12.2017 13:05:04 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171213-13.12.2017 13:05:04 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171213-13.12.2017 13:05:05 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171213-13.12.2017 13:05:05 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171213-13.12.2017 13:05:08 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171213-13.12.2017 13:05:36 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171213-13.12.2017 13:05:41 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171213-13.12.2017 13:05:44 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171213-13.12.2017 13:11:45 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171213-13.12.2017 13:11:45 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171213-13.12.2017 13:11:45 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171213-13.12.2017 13:11:45 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171213-13.12.2017 13:11:49 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171213-13.12.2017 19:11:47 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171214-14.12.2017 01:11:50 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171214-14.12.2017 05:18:25 (H001) DHCP ist aktiv: 14.12.2017 05:18:25 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171214-14.12.2017 05:48:18 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171214-14.12.2017 05:48:22 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171214-14.12.2017 05:48:25 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171214-14.12.2017 05:49:57 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171214-14.12.2017 05:49:57 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171214-14.12.2017 05:49:57 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171214-14.12.2017 05:49:57 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171214-14.12.2017 05:50:01 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171214-14.12.2017 06:14:39 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171214-14.12.2017 06:14:44 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171214-14.12.2017 06:14:47 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171214-14.12.2017 06:21:38 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171214-14.12.2017 06:21:38 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171214-14.12.2017 06:21:39 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171214-14.12.2017 06:21:39 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171214-14.12.2017 06:21:41 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171214-14.12.2017 12:21:41 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171214-14.12.2017 12:31:43 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171214-14.12.2017 12:31:43 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171214-14.12.2017 12:31:46 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171214-14.12.2017 12:33:20 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171214-14.12.2017 12:33:20 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171214-14.12.2017 12:33:20 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171214-14.12.2017 12:33:20 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171214-14.12.2017 12:33:23 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171214-14.12.2017 12:35:40 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171214-14.12.2017 12:35:45 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171214-14.12.2017 12:35:48 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171214-14.12.2017 12:37:22 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171214-14.12.2017 12:37:22 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171214-14.12.2017 12:37:22 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171214-14.12.2017 12:37:22 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171214-14.12.2017 12:37:25 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171214-14.12.2017 18:37:23 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171214-14.12.2017 21:21:20 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171214-14.12.2017 21:21:20 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171214-14.12.2017 21:21:22 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171214-14.12.2017 21:21:22 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171214-14.12.2017 21:21:25 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171214-14.12.2017 21:23:33 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171214-14.12.2017 21:23:37 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171214-14.12.2017 21:23:41 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171214-14.12.2017 21:25:12 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171214-14.12.2017 21:25:12 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171214-14.12.2017 21:25:13 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171214-14.12.2017 21:25:13 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171214-14.12.2017 21:25:17 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171214-14.12.2017 21:25:26 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171214-14.12.2017 21:25:32 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171214-14.12.2017 21:25:36 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171214-14.12.2017 21:27:09 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171214-14.12.2017 21:27:09 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171214-14.12.2017 21:27:10 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171214-14.12.2017 21:27:10 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171214-14.12.2017 21:27:13 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171215-15.12.2017 03:27:12 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171215-15.12.2017 06:33:49 (H001) DHCP ist aktiv: 15.12.2017 06:33:48 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171215-15.12.2017 07:27:06 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171215-15.12.2017 07:36:35 (G102) 192.168.2.102 Abmeldung erfolgreich.

20171215-15.12.2017 09:27:14 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171215-15.12.2017 15:27:16 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171215-15.12.2017 21:26:54 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171215-15.12.2017 21:26:54 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171215-15.12.2017 21:26:54 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171215-15.12.2017 21:26:54 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171215-15.12.2017 21:26:57 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171215-15.12.2017 21:26:57 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171215-15.12.2017 21:26:57 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171215-15.12.2017 21:26:57 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171215-15.12.2017 21:26:58 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171215-15.12.2017 21:26:58 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171215-15.12.2017 21:26:58 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171215-15.12.2017 21:27:00 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171215-15.12.2017 21:27:02 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171215-15.12.2017 21:27:14 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171216-16.12.2017 03:27:17 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171216-16.12.2017 07:22:14 (H001) DHCP ist aktiv: 16.12.2017 07:22:14 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171216-16.12.2017 09:27:19 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171216-16.12.2017 12:12:07 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 12:12:14 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171216-16.12.2017 12:12:17 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171216-16.12.2017 12:13:49 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171216-16.12.2017 12:13:49 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171216-16.12.2017 12:13:50 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 12:13:50 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 12:13:53 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171216-16.12.2017 12:19:31 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 12:19:37 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171216-16.12.2017 12:19:40 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171216-16.12.2017 12:20:56 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171216-16.12.2017 12:20:56 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171216-16.12.2017 12:20:57 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 12:20:57 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 12:20:59 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171216-16.12.2017 12:22:01 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 12:22:07 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171216-16.12.2017 12:22:10 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171216-16.12.2017 13:17:15 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171216-16.12.2017 13:17:15 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171216-16.12.2017 13:17:16 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 13:17:16 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 13:17:18 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171216-16.12.2017 14:12:35 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171216-16.12.2017 14:12:35 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20171216-16.12.2017 14:12:36 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 14:12:36 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 14:12:36 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 14:12:39 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171216-16.12.2017 14:12:39 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 14:12:42 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171216-16.12.2017 14:12:42 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 14:12:48 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171216-16.12.2017 14:12:48 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 14:12:55 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171216-16.12.2017 14:12:55 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 14:13:06 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171216-16.12.2017 14:13:06 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 14:13:18 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171216-16.12.2017 14:13:18 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20171216-16.12.2017 14:13:43 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20171216-16.12.2017 14:13:45 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 14:13:47 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20171216-16.12.2017 14:14:01 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

20171216-16.12.2017 14:14:03 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 14:14:03 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 14:14:06 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171216-16.12.2017 14:14:06 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 14:14:06 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171216-16.12.2017 14:14:06 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 14:14:06 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171216-16.12.2017 14:14:07 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171216-16.12.2017 14:14:07 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171216-16.12.2017 14:14:08 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171216-16.12.2017 14:14:08 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171216-16.12.2017 14:14:11 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171216-16.12.2017 17:57:28 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 17:57:33 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171216-16.12.2017 17:57:37 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171216-16.12.2017 17:59:08 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171216-16.12.2017 17:59:08 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 17:59:08 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 17:59:08 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171216-16.12.2017 17:59:12 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171216-16.12.2017 18:27:46 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 18:27:53 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171216-16.12.2017 18:27:55 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171216-16.12.2017 18:29:11 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171216-16.12.2017 18:29:11 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171216-16.12.2017 18:29:12 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 18:29:12 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 18:29:15 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171216-16.12.2017 18:29:44 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 18:29:52 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171216-16.12.2017 18:29:54 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171216-16.12.2017 18:31:10 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171216-16.12.2017 18:31:10 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171216-16.12.2017 18:31:11 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 18:31:11 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 18:31:13 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171216-16.12.2017 18:31:23 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 18:31:30 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171216-16.12.2017 18:31:33 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171216-16.12.2017 18:33:04 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171216-16.12.2017 18:33:04 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171216-16.12.2017 18:33:05 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 18:33:05 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 18:33:08 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171216-16.12.2017 18:33:28 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 18:33:34 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171216-16.12.2017 18:33:37 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171216-16.12.2017 18:34:55 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171216-16.12.2017 18:34:55 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171216-16.12.2017 18:34:56 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 18:34:56 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 18:34:58 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171216-16.12.2017 18:35:40 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 18:35:46 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171216-16.12.2017 18:35:49 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171216-16.12.2017 18:37:07 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171216-16.12.2017 18:37:07 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171216-16.12.2017 18:37:08 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 18:37:08 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 18:37:11 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171216-16.12.2017 18:37:19 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171216-16.12.2017 18:37:24 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171216-16.12.2017 18:37:27 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171216-16.12.2017 18:38:58 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171216-16.12.2017 18:38:58 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171216-16.12.2017 18:38:59 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 18:38:59 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171216-16.12.2017 18:39:02 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171217-17.12.2017 00:39:00 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171217-17.12.2017 06:39:02 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171217-17.12.2017 06:49:57 (H001) DHCP ist aktiv: 17.12.2017 06:49:57 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171217-17.12.2017 12:39:04 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171217-17.12.2017 17:31:13 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171217-17.12.2017 17:31:17 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171217-17.12.2017 17:31:17 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171217-17.12.2017 17:31:21 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171217-17.12.2017 17:32:54 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171217-17.12.2017 17:32:54 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171217-17.12.2017 17:32:54 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171217-17.12.2017 17:32:54 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171217-17.12.2017 17:32:57 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171217-17.12.2017 17:33:01 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171217-17.12.2017 17:33:07 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171217-17.12.2017 17:33:10 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171217-17.12.2017 17:34:27 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171217-17.12.2017 17:34:27 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171217-17.12.2017 17:34:28 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171217-17.12.2017 17:34:28 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171217-17.12.2017 17:34:31 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171217-17.12.2017 17:34:45 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171217-17.12.2017 17:34:50 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171217-17.12.2017 17:34:54 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171217-17.12.2017 17:36:27 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171217-17.12.2017 17:36:27 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171217-17.12.2017 17:36:27 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171217-17.12.2017 17:36:27 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171217-17.12.2017 17:36:30 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171217-17.12.2017 19:25:25 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171217-17.12.2017 19:25:31 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171217-17.12.2017 19:25:33 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171217-17.12.2017 19:34:54 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171217-17.12.2017 19:34:54 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171217-17.12.2017 19:34:55 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171217-17.12.2017 19:34:55 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171217-17.12.2017 19:34:57 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171217-17.12.2017 19:38:43 (H001) DHCP ist aktiv: 17.12.2017 19:38:43 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171218-18.12.2017 01:34:56 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 07:34:59 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 07:47:10 (H001) DHCP ist aktiv: 18.12.2017 07:47:10 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171218-18.12.2017 10:29:38 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171218-18.12.2017 10:29:44 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171218-18.12.2017 10:29:47 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171218-18.12.2017 10:31:26 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171218-18.12.2017 10:31:26 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 10:31:26 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 10:31:26 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 10:31:30 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171218-18.12.2017 10:31:39 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171218-18.12.2017 10:31:44 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171218-18.12.2017 10:31:47 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171218-18.12.2017 10:33:19 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171218-18.12.2017 10:33:19 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 10:33:19 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 10:33:19 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 10:33:23 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171218-18.12.2017 10:41:15 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171218-18.12.2017 10:41:22 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171218-18.12.2017 10:41:25 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171218-18.12.2017 10:42:40 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171218-18.12.2017 10:42:40 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 10:42:41 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 10:42:41 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 10:42:44 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171218-18.12.2017 11:00:59 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171218-18.12.2017 11:01:04 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171218-18.12.2017 11:01:07 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171218-18.12.2017 11:02:40 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171218-18.12.2017 11:02:40 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 11:02:40 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 11:02:40 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 11:02:43 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171218-18.12.2017 11:02:49 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171218-18.12.2017 11:02:52 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171218-18.12.2017 11:08:27 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171218-18.12.2017 11:08:27 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 11:08:28 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 11:08:28 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 11:08:32 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171218-18.12.2017 11:09:44 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171218-18.12.2017 14:49:28 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171218-18.12.2017 14:49:35 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171218-18.12.2017 14:49:38 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171218-18.12.2017 14:51:09 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171218-18.12.2017 14:51:09 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 14:51:10 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 14:51:10 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 14:51:13 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171218-18.12.2017 14:55:49 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171218-18.12.2017 14:55:54 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171218-18.12.2017 14:55:58 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171218-18.12.2017 14:57:37 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171218-18.12.2017 14:57:37 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 14:57:37 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 14:57:37 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 14:57:41 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171218-18.12.2017 14:57:44 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171218-18.12.2017 14:57:54 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171218-18.12.2017 14:59:27 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171218-18.12.2017 14:59:27 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 14:59:28 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 14:59:28 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 14:59:30 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171218-18.12.2017 15:00:04 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171218-18.12.2017 15:00:11 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171218-18.12.2017 15:00:14 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171218-18.12.2017 15:01:30 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171218-18.12.2017 15:01:30 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 15:01:31 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 15:01:31 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 15:01:33 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171218-18.12.2017 15:01:57 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171218-18.12.2017 15:02:03 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171218-18.12.2017 15:02:06 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171218-18.12.2017 15:03:38 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171218-18.12.2017 15:03:38 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 15:03:38 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 15:03:38 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 15:03:42 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171218-18.12.2017 15:03:47 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171218-18.12.2017 15:05:35 (FUB003) ?Überprüfung der Aktualität der ‘Firmware’: Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Firmware (Version <050129.2.5.023.0>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 15:11:55 (G102) 192.168.2.102 Abmeldung erfolgreich.

20171218-18.12.2017 17:50:30 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171218-18.12.2017 17:50:36 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171218-18.12.2017 17:50:39 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171218-18.12.2017 17:52:12 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171218-18.12.2017 17:52:12 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 17:52:13 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 17:52:13 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 17:52:15 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171218-18.12.2017 17:52:20 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171218-18.12.2017 17:52:24 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171218-18.12.2017 17:53:41 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171218-18.12.2017 17:53:41 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 17:53:42 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 17:53:42 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 17:53:44 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171218-18.12.2017 17:54:08 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171218-18.12.2017 17:54:41 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171218-18.12.2017 17:54:41 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171218-18.12.2017 17:54:50 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171218-18.12.2017 17:56:23 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171218-18.12.2017 17:56:23 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 17:56:24 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 17:56:24 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 17:56:26 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171218-18.12.2017 17:56:43 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171218-18.12.2017 17:57:13 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171218-18.12.2017 17:57:13 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171218-18.12.2017 17:57:22 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171218-18.12.2017 17:58:55 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171218-18.12.2017 17:58:55 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171218-18.12.2017 17:58:56 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 17:58:56 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171218-18.12.2017 17:58:59 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171218-18.12.2017 23:58:58 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171219-19.12.2017 05:58:59 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171219-19.12.2017 07:51:25 (H001) DHCP ist aktiv: 19.12.2017 07:51:25 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171219-19.12.2017 08:25:16 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171219-19.12.2017 08:25:16 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20171219-19.12.2017 08:25:18 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:25:18 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:25:18 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:25:21 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171219-19.12.2017 08:25:21 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:25:22 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171219-19.12.2017 08:25:22 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:25:24 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171219-19.12.2017 08:25:24 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:25:27 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171219-19.12.2017 08:25:27 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:25:33 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171219-19.12.2017 08:25:33 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:25:39 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171219-19.12.2017 08:25:39 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:25:52 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171219-19.12.2017 08:25:52 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:26:03 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171219-19.12.2017 08:26:03 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20171219-19.12.2017 08:27:00 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:27:03 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171219-19.12.2017 08:27:03 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:27:03 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171219-19.12.2017 08:27:03 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:27:03 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171219-19.12.2017 08:27:04 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171219-19.12.2017 08:27:04 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171219-19.12.2017 08:27:05 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171219-19.12.2017 08:27:05 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171219-19.12.2017 08:27:08 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171219-19.12.2017 08:40:32 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:40:37 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171219-19.12.2017 08:40:40 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171219-19.12.2017 08:42:14 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171219-19.12.2017 08:42:14 (BP012) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten Web-Dienste’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171219-19.12.2017 08:42:14 (E009) Überprüfung der Aktualität der ‘Liste der erlaubten E-Mail-Server’. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171219-19.12.2017 08:42:14 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171219-19.12.2017 08:42:17 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171219-19.12.2017 08:46:48 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171219-19.12.2017 08:50:29 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171219-19.12.2017 08:50:29 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:50:32 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:50:32 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:50:35 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171219-19.12.2017 08:50:35 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:50:35 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171219-19.12.2017 08:50:35 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:50:35 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171219-19.12.2017 08:50:36 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171219-19.12.2017 08:50:36 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171219-19.12.2017 08:50:37 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171219-19.12.2017 08:51:27 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:51:29 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171219-19.12.2017 08:51:31 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:51:31 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:51:34 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171219-19.12.2017 08:51:34 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:51:35 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171219-19.12.2017 08:51:35 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:51:35 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171219-19.12.2017 08:51:36 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171219-19.12.2017 08:51:36 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171219-19.12.2017 08:51:37 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171219-19.12.2017 08:53:07 (V002) Anmeldung der DSL- Telefonnummer +49 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache: 403

20171219-19.12.2017 08:55:43 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171219-19.12.2017 08:55:46 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171219-19.12.2017 08:57:08 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171219-19.12.2017 08:57:23 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:57:24 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171219-19.12.2017 08:57:27 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:57:27 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:57:30 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171219-19.12.2017 08:57:30 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:57:30 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171219-19.12.2017 08:57:30 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 08:57:30 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171219-19.12.2017 08:57:31 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171219-19.12.2017 08:57:31 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171219-19.12.2017 08:57:48 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171219-19.12.2017 09:08:01 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171219-19.12.2017 09:08:05 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171219-19.12.2017 14:57:50 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171219-19.12.2017 20:39:53 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171219-19.12.2017 20:39:53 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20171219-19.12.2017 20:39:53 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 20:39:53 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 20:39:53 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 20:39:56 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171219-19.12.2017 20:39:56 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 20:39:56 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171219-19.12.2017 20:39:56 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 20:39:57 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171219-19.12.2017 20:39:57 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171219-19.12.2017 20:39:58 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171219-19.12.2017 20:40:00 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171219-19.12.2017 20:40:02 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171219-19.12.2017 20:40:13 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171219-19.12.2017 21:31:38 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171219-19.12.2017 21:31:43 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171219-19.12.2017 21:31:46 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171219-19.12.2017 21:33:02 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171219-19.12.2017 21:33:02 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171219-19.12.2017 21:33:03 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171219-19.12.2017 21:33:03 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171219-19.12.2017 21:33:06 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171220-20.12.2017 03:33:05 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171220-20.12.2017 06:46:54 (H001) DHCP ist aktiv: 20.12.2017 06:46:54 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171220-20.12.2017 09:33:07 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171220-20.12.2017 15:33:10 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171220-20.12.2017 21:33:02 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171220-20.12.2017 21:33:03 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171220-20.12.2017 21:33:03 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171220-20.12.2017 21:33:03 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171220-20.12.2017 21:33:06 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171220-20.12.2017 21:33:06 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171220-20.12.2017 21:33:06 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171220-20.12.2017 21:33:06 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171220-20.12.2017 21:33:06 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171220-20.12.2017 21:33:07 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171220-20.12.2017 21:33:07 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171220-20.12.2017 21:33:10 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171220-20.12.2017 21:33:15 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171220-20.12.2017 21:33:23 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171221-21.12.2017 03:33:25 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171221-21.12.2017 06:14:37 (H001) DHCP ist aktiv: 21.12.2017 06:14:37 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171221-21.12.2017 09:33:27 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171221-21.12.2017 13:47:57 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171221-21.12.2017 13:47:57 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20171221-21.12.2017 13:47:58 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:47:58 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:47:58 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:48:01 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 13:48:01 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:48:04 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 13:48:04 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:48:10 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 13:48:10 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:48:17 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 13:48:17 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:48:28 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 13:48:28 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:48:40 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 13:48:40 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20171221-21.12.2017 13:49:37 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:49:40 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 13:49:40 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:49:43 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 13:49:43 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:49:50 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 13:49:50 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:49:54 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20171221-21.12.2017 13:49:56 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 13:49:56 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:49:59 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20171221-21.12.2017 13:50:13 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

20171221-21.12.2017 13:50:15 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:50:15 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:50:18 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 13:50:18 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:50:18 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171221-21.12.2017 13:50:18 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 13:50:18 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171221-21.12.2017 13:50:19 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171221-21.12.2017 13:50:19 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171221-21.12.2017 13:50:20 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171221-21.12.2017 13:50:20 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171221-21.12.2017 13:50:22 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171221-21.12.2017 17:06:11 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171221-21.12.2017 17:06:11 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20171221-21.12.2017 17:06:13 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 17:06:13 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 17:06:13 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 17:06:16 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 17:06:16 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 17:06:19 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 17:06:19 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 17:06:25 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 17:06:25 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 17:06:31 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 17:06:31 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 17:06:43 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 17:06:43 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 17:06:55 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 17:06:55 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20171221-21.12.2017 17:07:18 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20171221-21.12.2017 17:07:19 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 17:07:22 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20171221-21.12.2017 17:07:37 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

20171221-21.12.2017 17:07:39 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 17:07:39 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 17:07:41 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171221-21.12.2017 17:07:41 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 17:07:41 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171221-21.12.2017 17:07:41 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171221-21.12.2017 17:07:42 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171221-21.12.2017 17:07:42 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171221-21.12.2017 17:07:42 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171221-21.12.2017 17:07:44 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171221-21.12.2017 17:07:47 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171221-21.12.2017 17:07:59 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171221-21.12.2017 17:42:09 (H001) DHCP ist aktiv: 21.12.2017 17:42:08 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171221-21.12.2017 23:08:01 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171222-22.12.2017 05:08:04 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171222-22.12.2017 07:12:45 (H001) DHCP ist aktiv: 22.12.2017 07:12:45 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171222-22.12.2017 07:22:48 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171222-22.12.2017 07:26:01 (G103) Konfigurator Sitzung abgelaufen.

20171222-22.12.2017 07:26:33 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20171222-22.12.2017 07:32:17 (G103) Konfigurator Sitzung abgelaufen.

20171222-22.12.2017 11:08:07 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171222-22.12.2017 14:48:19 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171222-22.12.2017 14:48:22 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171222-22.12.2017 14:52:15 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171222-22.12.2017 14:52:19 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171222-22.12.2017 14:52:32 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20171222-22.12.2017 14:52:32 (R013) PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren.

20171222-22.12.2017 14:52:32 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 14:52:33 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171222-22.12.2017 14:52:35 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20171222-22.12.2017 14:52:48 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

20171222-22.12.2017 14:52:48 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 14:52:48 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 14:52:51 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171222-22.12.2017 14:52:51 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 14:52:54 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171222-22.12.2017 14:52:54 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 14:53:00 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171222-22.12.2017 14:53:00 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 14:53:06 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171222-22.12.2017 14:53:06 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 14:53:18 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171222-22.12.2017 14:53:18 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 14:53:30 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171222-22.12.2017 14:53:30 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20171222-22.12.2017 14:54:28 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 14:54:30 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171222-22.12.2017 14:54:30 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 14:54:35 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171222-22.12.2017 14:54:36 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 14:54:42 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171222-22.12.2017 14:54:42 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171222-22.12.2017 14:54:42 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 14:54:42 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171222-22.12.2017 14:54:42 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 14:54:42 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171222-22.12.2017 14:54:43 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171222-22.12.2017 14:54:46 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171222-22.12.2017 14:54:49 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171222-22.12.2017 14:54:59 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171222-22.12.2017 20:34:16 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171222-22.12.2017 20:34:16 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20171222-22.12.2017 20:34:18 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 20:34:18 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 20:34:18 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 20:34:21 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171222-22.12.2017 20:34:21 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 20:34:24 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171222-22.12.2017 20:34:24 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 20:34:31 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171222-22.12.2017 20:34:31 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 20:34:33 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171222-22.12.2017 20:34:33 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 20:34:34 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171222-22.12.2017 20:34:36 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171222-22.12.2017 20:34:38 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171222-22.12.2017 20:34:39 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171222-22.12.2017 20:34:39 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171222-22.12.2017 20:34:42 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171222-22.12.2017 21:50:14 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 21:50:19 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171222-22.12.2017 21:50:23 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171222-22.12.2017 21:51:41 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171222-22.12.2017 21:51:41 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171222-22.12.2017 21:51:42 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171222-22.12.2017 21:51:42 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171222-22.12.2017 21:51:45 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171222-22.12.2017 21:52:38 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 21:52:44 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171222-22.12.2017 21:52:47 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171222-22.12.2017 21:54:20 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171222-22.12.2017 21:54:20 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171222-22.12.2017 21:54:21 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171222-22.12.2017 21:54:21 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171222-22.12.2017 21:54:23 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171222-22.12.2017 21:54:28 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171222-22.12.2017 21:54:34 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171222-22.12.2017 21:54:37 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171222-22.12.2017 21:59:30 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171222-22.12.2017 21:59:30 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171222-22.12.2017 21:59:30 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171222-22.12.2017 21:59:30 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171222-22.12.2017 21:59:33 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171223-23.12.2017 03:59:32 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171223-23.12.2017 05:08:11 (H001) DHCP ist aktiv: 23.12.2017 05:08:11 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171223-23.12.2017 05:10:51 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 05:10:57 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171223-23.12.2017 05:11:00 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171223-23.12.2017 05:12:16 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171223-23.12.2017 05:12:16 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171223-23.12.2017 05:12:17 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 05:12:17 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 05:12:20 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171223-23.12.2017 06:23:35 (H001) DHCP ist aktiv: 23.12.2017 06:23:34 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171223-23.12.2017 09:41:26 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 09:41:30 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171223-23.12.2017 09:41:30 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171223-23.12.2017 09:41:33 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171223-23.12.2017 09:42:51 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171223-23.12.2017 09:42:51 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 09:42:51 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 09:42:51 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171223-23.12.2017 09:42:54 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171223-23.12.2017 15:42:53 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171223-23.12.2017 21:19:37 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:19:44 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171223-23.12.2017 21:19:46 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171223-23.12.2017 21:21:04 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171223-23.12.2017 21:21:04 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 21:21:04 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 21:21:04 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171223-23.12.2017 21:21:07 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171223-23.12.2017 21:21:21 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:21:26 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171223-23.12.2017 21:21:29 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171223-23.12.2017 21:22:45 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171223-23.12.2017 21:22:45 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171223-23.12.2017 21:22:46 (A005) Ungültige Meldung des Konfigurations-Services.

20171223-23.12.2017 21:22:46 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 21:22:46 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 21:22:53 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171223-23.12.2017 21:22:56 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171223-23.12.2017 21:23:37 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:23:42 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171223-23.12.2017 21:23:45 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171223-23.12.2017 21:25:25 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171223-23.12.2017 21:25:25 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 21:25:25 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 21:25:25 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171223-23.12.2017 21:25:29 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171223-23.12.2017 21:25:36 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:25:42 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171223-23.12.2017 21:25:45 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171223-23.12.2017 21:27:17 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171223-23.12.2017 21:27:17 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 21:27:17 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 21:27:17 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171223-23.12.2017 21:27:21 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171223-23.12.2017 21:28:12 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:28:20 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171223-23.12.2017 21:28:22 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171223-23.12.2017 21:29:38 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171223-23.12.2017 21:29:38 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171223-23.12.2017 21:29:39 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 21:29:39 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 21:29:42 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171223-23.12.2017 21:29:53 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:29:59 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171223-23.12.2017 21:30:03 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171223-23.12.2017 21:31:20 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171223-23.12.2017 21:31:20 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171223-23.12.2017 21:31:21 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 21:31:21 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171223-23.12.2017 21:31:23 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171223-23.12.2017 21:31:46 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20171223-23.12.2017 21:31:46 (R013) PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren.

20171223-23.12.2017 21:31:46 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:31:48 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20171223-23.12.2017 21:32:03 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

20171223-23.12.2017 21:32:05 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:32:05 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:32:08 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171223-23.12.2017 21:32:08 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:32:11 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171223-23.12.2017 21:32:11 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:32:17 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171223-23.12.2017 21:32:17 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:32:23 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171223-23.12.2017 21:32:23 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:32:35 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171223-23.12.2017 21:32:35 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:32:47 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171223-23.12.2017 21:32:47 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20171223-23.12.2017 21:33:44 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:33:47 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171223-23.12.2017 21:33:47 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:33:50 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171223-23.12.2017 21:33:50 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:33:56 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171223-23.12.2017 21:33:56 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:34:02 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171223-23.12.2017 21:34:02 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:34:14 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171223-23.12.2017 21:34:14 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:34:23 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171223-23.12.2017 21:34:23 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171223-23.12.2017 21:34:23 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171223-23.12.2017 21:34:24 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171223-23.12.2017 21:34:24 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171223-23.12.2017 21:34:25 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171223-23.12.2017 21:34:25 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171223-23.12.2017 21:34:28 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171224-24.12.2017 03:34:27 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171224-24.12.2017 07:18:03 (H001) DHCP ist aktiv: 24.12.2017 07:18:03 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171224-24.12.2017 09:34:29 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171224-24.12.2017 15:34:32 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171224-24.12.2017 21:34:24 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171224-24.12.2017 21:34:25 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171224-24.12.2017 21:34:25 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171224-24.12.2017 21:34:25 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171224-24.12.2017 21:34:28 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171224-24.12.2017 21:34:28 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171224-24.12.2017 21:34:28 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171224-24.12.2017 21:34:28 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171224-24.12.2017 21:34:28 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171224-24.12.2017 21:34:29 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171224-24.12.2017 21:34:29 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171224-24.12.2017 21:34:31 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171224-24.12.2017 21:34:33 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171224-24.12.2017 21:34:45 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171225-25.12.2017 03:34:47 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171225-25.12.2017 06:49:26 (H001) DHCP ist aktiv: 25.12.2017 06:49:26 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171225-25.12.2017 09:34:49 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171225-25.12.2017 15:34:52 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171225-25.12.2017 21:34:30 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171225-25.12.2017 21:34:30 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171225-25.12.2017 21:34:30 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171225-25.12.2017 21:34:30 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171225-25.12.2017 21:34:33 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171225-25.12.2017 21:34:33 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171225-25.12.2017 21:34:33 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171225-25.12.2017 21:34:33 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171225-25.12.2017 21:34:33 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171225-25.12.2017 21:34:34 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171225-25.12.2017 21:34:34 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171225-25.12.2017 21:34:36 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171225-25.12.2017 21:34:40 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171225-25.12.2017 21:34:50 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171226-26.12.2017 03:34:52 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171226-26.12.2017 07:56:59 (H001) DHCP ist aktiv: 26.12.2017 07:56:59 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171226-26.12.2017 09:34:55 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171226-26.12.2017 15:34:57 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171226-26.12.2017 16:45:19 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171226-26.12.2017 16:45:19 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20171226-26.12.2017 16:45:19 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171226-26.12.2017 16:45:19 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171226-26.12.2017 16:45:19 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171226-26.12.2017 16:45:22 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171226-26.12.2017 16:45:22 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171226-26.12.2017 16:45:23 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171226-26.12.2017 16:45:23 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171226-26.12.2017 16:45:23 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171226-26.12.2017 16:45:23 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171226-26.12.2017 16:45:24 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171226-26.12.2017 16:45:24 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171226-26.12.2017 16:45:24 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171226-26.12.2017 16:45:27 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171226-26.12.2017 19:43:05 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171226-26.12.2017 19:43:05 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20171226-26.12.2017 19:43:05 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171226-26.12.2017 19:43:05 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171226-26.12.2017 19:43:05 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171226-26.12.2017 19:43:08 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171226-26.12.2017 19:43:08 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171226-26.12.2017 19:43:09 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171226-26.12.2017 19:43:09 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171226-26.12.2017 19:43:09 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171226-26.12.2017 19:43:10 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171226-26.12.2017 19:43:10 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171226-26.12.2017 19:43:13 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171226-26.12.2017 19:43:15 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171226-26.12.2017 19:43:26 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171227-27.12.2017 01:43:29 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171227-27.12.2017 05:13:24 (H001) DHCP ist aktiv: 27.12.2017 05:13:24 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171227-27.12.2017 07:43:30 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171227-27.12.2017 13:43:32 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171227-27.12.2017 14:25:45 (H001) DHCP ist aktiv: 27.12.2017 14:25:45 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171227-27.12.2017 19:43:10 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171227-27.12.2017 19:43:11 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171227-27.12.2017 19:43:11 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171227-27.12.2017 19:43:11 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171227-27.12.2017 19:43:14 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171227-27.12.2017 19:43:14 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171227-27.12.2017 19:43:14 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171227-27.12.2017 19:43:14 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171227-27.12.2017 19:43:14 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171227-27.12.2017 19:43:15 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171227-27.12.2017 19:43:15 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171227-27.12.2017 19:43:16 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171227-27.12.2017 19:43:17 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171227-27.12.2017 19:43:19 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171228-28.12.2017 01:43:18 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171228-28.12.2017 06:44:05 (H001) DHCP ist aktiv: 28.12.2017 06:44:05 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171228-28.12.2017 07:43:20 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171228-28.12.2017 13:43:22 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171228-28.12.2017 19:20:54 (H001) DHCP ist aktiv: 28.12.2017 19:20:54 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171228-28.12.2017 19:43:15 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171228-28.12.2017 19:43:16 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171228-28.12.2017 19:43:16 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171228-28.12.2017 19:43:16 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171228-28.12.2017 19:43:19 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171228-28.12.2017 19:43:19 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171228-28.12.2017 19:43:19 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171228-28.12.2017 19:43:19 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171228-28.12.2017 19:43:19 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171228-28.12.2017 19:43:20 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171228-28.12.2017 19:43:20 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171228-28.12.2017 19:43:23 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171228-28.12.2017 19:43:25 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171228-28.12.2017 19:43:37 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171229-29.12.2017 01:43:38 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171229-29.12.2017 04:43:12 (H001) DHCP ist aktiv: 29.12.2017 04:43:12 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171229-29.12.2017 07:42:40 (H001) DHCP ist aktiv: 29.12.2017 07:42:40 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171229-29.12.2017 07:43:40 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171229-29.12.2017 11:41:12 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171229-29.12.2017 11:41:12 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171229-29.12.2017 11:41:12 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171229-29.12.2017 11:41:16 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171229-29.12.2017 11:42:47 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171229-29.12.2017 11:42:47 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171229-29.12.2017 11:42:48 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171229-29.12.2017 11:42:48 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171229-29.12.2017 11:42:51 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171229-29.12.2017 17:14:38 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171229-29.12.2017 17:14:38 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171229-29.12.2017 17:14:38 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171229-29.12.2017 17:14:41 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171229-29.12.2017 17:16:12 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171229-29.12.2017 17:16:13 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171229-29.12.2017 17:16:13 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171229-29.12.2017 17:16:13 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171229-29.12.2017 17:16:17 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171229-29.12.2017 18:10:53 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171229-29.12.2017 18:10:59 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20171229-29.12.2017 18:11:02 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20171229-29.12.2017 18:12:18 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171229-29.12.2017 18:12:18 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171229-29.12.2017 18:12:19 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171229-29.12.2017 18:12:19 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171229-29.12.2017 18:12:22 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171230-30.12.2017 00:12:20 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171230-30.12.2017 05:15:35 (H001) DHCP ist aktiv: 30.12.2017 05:15:35 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171230-30.12.2017 06:12:23 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171230-30.12.2017 12:12:25 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171230-30.12.2017 18:49:50 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171230-30.12.2017 18:49:50 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20171230-30.12.2017 18:49:50 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20171230-30.12.2017 18:49:50 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171230-30.12.2017 18:49:53 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171231-31.12.2017 00:49:52 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171231-31.12.2017 06:49:55 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171231-31.12.2017 06:54:13 (H001) DHCP ist aktiv: 31.12.2017 06:54:12 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20171231-31.12.2017 12:49:57 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171231-31.12.2017 18:49:34 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20171231-31.12.2017 18:49:35 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171231-31.12.2017 18:49:35 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171231-31.12.2017 18:49:35 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20171231-31.12.2017 18:49:38 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20171231-31.12.2017 18:49:38 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20171231-31.12.2017 18:49:38 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20171231-31.12.2017 18:49:38 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20171231-31.12.2017 18:49:38 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20171231-31.12.2017 18:49:39 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20171231-31.12.2017 18:49:39 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20171231-31.12.2017 18:49:41 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20171231-31.12.2017 18:49:43 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20171231-31.12.2017 18:49:55 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20171231-31.12.2017 22:47:01 (H001) DHCP ist aktiv: 31.12.2017 22:47:01 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180101-01.01.2018 00:49:57 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180101-01.01.2018 04:57:44 (H001) DHCP ist aktiv: 01.01.2018 04:57:44 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180101-01.01.2018 06:50:00 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180101-01.01.2018 12:50:02 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180101-01.01.2018 18:49:39 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20180101-01.01.2018 18:49:40 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180101-01.01.2018 18:49:40 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180101-01.01.2018 18:49:40 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180101-01.01.2018 18:49:43 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180101-01.01.2018 18:49:43 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180101-01.01.2018 18:49:43 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20180101-01.01.2018 18:49:43 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20180101-01.01.2018 18:49:43 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20180101-01.01.2018 18:49:44 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20180101-01.01.2018 18:49:44 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20180101-01.01.2018 18:49:45 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180101-01.01.2018 18:49:45 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180101-01.01.2018 18:49:47 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180102-02.01.2018 00:49:47 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180102-02.01.2018 06:30:20 (H001) DHCP ist aktiv: 02.01.2018 06:30:20 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180102-02.01.2018 06:49:49 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180102-02.01.2018 11:49:21 (H001) DHCP ist aktiv: 02.01.2018 11:49:21 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180102-02.01.2018 12:13:02 (H001) DHCP ist aktiv: 02.01.2018 12:13:02 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180102-02.01.2018 12:49:51 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180102-02.01.2018 14:43:58 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180102-02.01.2018 14:44:02 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180102-02.01.2018 14:44:06 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20180102-02.01.2018 14:45:37 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180102-02.01.2018 14:45:37 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180102-02.01.2018 14:45:38 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20180102-02.01.2018 14:45:38 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20180102-02.01.2018 14:45:51 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180102-02.01.2018 15:50:52 (H001) DHCP ist aktiv: 02.01.2018 15:50:52 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180102-02.01.2018 19:48:14 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180102-02.01.2018 19:48:14 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20180102-02.01.2018 19:48:16 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180102-02.01.2018 19:48:16 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180102-02.01.2018 19:48:16 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180102-02.01.2018 19:48:19 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180102-02.01.2018 19:48:19 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180102-02.01.2018 19:48:22 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180102-02.01.2018 19:48:22 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180102-02.01.2018 19:48:28 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180102-02.01.2018 19:48:28 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180102-02.01.2018 19:48:36 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180102-02.01.2018 19:48:39 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20180102-02.01.2018 19:51:05 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180102-02.01.2018 19:51:05 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180102-02.01.2018 19:51:06 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20180102-02.01.2018 19:51:06 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20180102-02.01.2018 19:51:09 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180103-03.01.2018 01:51:07 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180103-03.01.2018 06:20:03 (H001) DHCP ist aktiv: 03.01.2018 06:20:03 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180103-03.01.2018 07:51:10 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180103-03.01.2018 10:34:23 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180103-03.01.2018 10:34:28 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180103-03.01.2018 10:34:32 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20180103-03.01.2018 10:35:48 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180103-03.01.2018 10:35:48 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180103-03.01.2018 10:35:49 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20180103-03.01.2018 10:35:49 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20180103-03.01.2018 10:35:52 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180103-03.01.2018 15:04:34 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180103-03.01.2018 15:04:40 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180103-03.01.2018 15:04:44 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20180103-03.01.2018 15:06:24 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180103-03.01.2018 15:06:24 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180103-03.01.2018 15:06:25 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20180103-03.01.2018 15:06:25 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20180103-03.01.2018 15:06:29 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180103-03.01.2018 18:17:00 (H001) DHCP ist aktiv: 03.01.2018 18:17:00 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180103-03.01.2018 18:32:37 (H001) DHCP ist aktiv: 03.01.2018 18:32:37 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180103-03.01.2018 18:43:33 (H001) DHCP ist aktiv: 03.01.2018 18:43:33 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180103-03.01.2018 21:06:27 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180104-04.01.2018 03:06:29 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180104-04.01.2018 04:48:39 (H001) DHCP ist aktiv: 04.01.2018 04:48:39 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180104-04.01.2018 09:06:32 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180104-04.01.2018 12:08:33 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180104-04.01.2018 12:08:33 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20180104-04.01.2018 12:08:35 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 12:08:35 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 12:08:35 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 12:08:38 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 12:08:38 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 12:08:38 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20180104-04.01.2018 12:08:38 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 12:08:41 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 12:08:41 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 12:08:44 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 12:08:44 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 12:08:50 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 12:08:50 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 12:08:56 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 12:08:56 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 12:09:08 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 12:09:08 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 12:09:20 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 12:09:20 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20180104-04.01.2018 12:10:17 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 12:10:20 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 12:10:20 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 12:10:20 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20180104-04.01.2018 12:10:20 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 12:10:20 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20180104-04.01.2018 12:10:21 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20180104-04.01.2018 12:10:21 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20180104-04.01.2018 12:10:24 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180104-04.01.2018 12:10:27 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180104-04.01.2018 12:10:37 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180104-04.01.2018 13:37:25 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180104-04.01.2018 13:37:29 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180104-04.01.2018 16:54:46 (H001) DHCP ist aktiv: 04.01.2018 16:54:46 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180104-04.01.2018 18:06:45 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180104-04.01.2018 18:06:45 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20180104-04.01.2018 18:06:47 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 18:06:47 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 18:06:47 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 18:06:50 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 18:06:50 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 18:06:53 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 18:06:53 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 18:06:59 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 18:06:59 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 18:07:05 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 18:07:05 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 18:07:17 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 18:07:17 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 18:07:29 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 18:07:29 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20180104-04.01.2018 18:07:42 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20180104-04.01.2018 18:07:44 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 18:07:47 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20180104-04.01.2018 18:08:01 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

20180104-04.01.2018 18:08:02 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 18:08:02 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 18:08:05 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180104-04.01.2018 18:08:05 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 18:08:05 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20180104-04.01.2018 18:08:05 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20180104-04.01.2018 18:08:06 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20180104-04.01.2018 18:08:06 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20180104-04.01.2018 18:08:07 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180104-04.01.2018 18:08:07 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20180104-04.01.2018 18:08:07 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180104-04.01.2018 18:08:11 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180104-04.01.2018 18:13:53 (H001) DHCP ist aktiv: 04.01.2018 18:13:53 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180105-05.01.2018 00:08:10 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180105-05.01.2018 04:47:00 (H001) DHCP ist aktiv: 05.01.2018 04:47:00 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180105-05.01.2018 06:08:12 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180105-05.01.2018 12:08:14 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180105-05.01.2018 12:38:59 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180105-05.01.2018 12:39:04 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180105-05.01.2018 12:39:07 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20180105-05.01.2018 12:40:38 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180105-05.01.2018 12:40:38 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180105-05.01.2018 12:40:39 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20180105-05.01.2018 12:40:39 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20180105-05.01.2018 12:40:42 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180105-05.01.2018 18:20:35 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180105-05.01.2018 18:20:35 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180105-05.01.2018 18:20:36 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20180105-05.01.2018 18:20:36 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20180105-05.01.2018 18:20:38 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180106-06.01.2018 00:20:37 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180106-06.01.2018 05:42:32 (H001) DHCP ist aktiv: 06.01.2018 05:42:32 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180106-06.01.2018 06:20:39 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180106-06.01.2018 12:20:41 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180106-06.01.2018 16:41:46 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180106-06.01.2018 16:41:53 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180106-06.01.2018 16:41:56 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20180106-06.01.2018 16:43:27 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180106-06.01.2018 16:43:27 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20180106-06.01.2018 16:43:27 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.026>) ist aktuell.

20180106-06.01.2018 16:43:27 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180106-06.01.2018 16:43:31 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180106-06.01.2018 16:56:01 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20180106-06.01.2018 16:59:12 (G102) 192.168.2.102 Abmeldung erfolgreich.

20180106-06.01.2018 22:43:29 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180107-07.01.2018 04:43:31 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180107-07.01.2018 05:08:09 (H001) DHCP ist aktiv: 07.01.2018 05:08:09 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180107-07.01.2018 10:43:33 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180107-07.01.2018 16:43:11 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20180107-07.01.2018 16:43:12 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180107-07.01.2018 16:43:12 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180107-07.01.2018 16:43:12 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180107-07.01.2018 16:43:15 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20180107-07.01.2018 16:43:15 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180107-07.01.2018 16:43:15 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180107-07.01.2018 16:43:15 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20180107-07.01.2018 16:43:15 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20180107-07.01.2018 16:43:15 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20180107-07.01.2018 16:43:16 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180107-07.01.2018 16:43:16 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20180107-07.01.2018 16:43:16 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180107-07.01.2018 16:43:19 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180107-07.01.2018 22:43:18 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180108-08.01.2018 04:43:20 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180108-08.01.2018 04:53:40 (H001) DHCP ist aktiv: 08.01.2018 04:53:40 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180108-08.01.2018 10:43:22 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180108-08.01.2018 11:51:32 (H001) DHCP ist aktiv: 08.01.2018 11:51:32 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180108-08.01.2018 16:43:16 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20180108-08.01.2018 16:43:17 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180108-08.01.2018 16:43:17 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180108-08.01.2018 16:43:17 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180108-08.01.2018 16:43:20 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20180108-08.01.2018 16:43:20 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180108-08.01.2018 16:43:20 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180108-08.01.2018 16:43:20 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20180108-08.01.2018 16:43:20 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20180108-08.01.2018 16:43:20 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20180108-08.01.2018 16:43:21 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20180108-08.01.2018 16:43:25 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180108-08.01.2018 16:43:27 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180108-08.01.2018 16:43:37 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180108-08.01.2018 21:15:20 (H001) DHCP ist aktiv: 08.01.2018 21:15:20 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180108-08.01.2018 22:43:39 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180109-09.01.2018 04:43:41 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180109-09.01.2018 05:55:46 (H001) DHCP ist aktiv: 09.01.2018 05:55:46 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180109-09.01.2018 10:43:44 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180109-09.01.2018 16:43:21 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20180109-09.01.2018 16:43:22 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180109-09.01.2018 16:43:22 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180109-09.01.2018 16:43:22 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180109-09.01.2018 16:43:25 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180109-09.01.2018 16:43:25 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180109-09.01.2018 16:43:25 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20180109-09.01.2018 16:43:25 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20180109-09.01.2018 16:43:25 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20180109-09.01.2018 16:43:26 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180109-09.01.2018 16:43:26 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20180109-09.01.2018 16:43:26 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20180109-09.01.2018 16:43:26 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180109-09.01.2018 16:43:30 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180109-09.01.2018 21:25:55 (H001) DHCP ist aktiv: 09.01.2018 21:25:55 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180109-09.01.2018 22:43:29 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180110-10.01.2018 04:43:31 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180110-10.01.2018 05:57:54 (H001) DHCP ist aktiv: 10.01.2018 05:57:54 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180110-10.01.2018 10:43:33 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180110-10.01.2018 16:43:26 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

20180110-10.01.2018 16:43:27 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180110-10.01.2018 16:43:27 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180110-10.01.2018 16:43:27 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180110-10.01.2018 16:43:30 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180110-10.01.2018 16:43:30 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180110-10.01.2018 16:43:31 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20180110-10.01.2018 16:43:31 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20180110-10.01.2018 16:43:31 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20180110-10.01.2018 16:43:31 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20180110-10.01.2018 16:43:31 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20180110-10.01.2018 16:43:35 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180110-10.01.2018 16:43:37 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180110-10.01.2018 16:43:47 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180110-10.01.2018 22:43:49 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180111-11.01.2018 04:43:51 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180111-11.01.2018 05:22:52 (H001) DHCP ist aktiv: 11.01.2018 05:22:52 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180111-11.01.2018 10:43:53 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180111-11.01.2018 13:59:26 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20180111-11.01.2018 13:59:26 (R013) PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren.

20180111-11.01.2018 13:59:26 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:46:05 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20180111-11.01.2018 14:46:20 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

20180111-11.01.2018 14:46:20 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:46:20 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:46:23 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 14:46:23 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:46:26 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 14:46:26 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:46:32 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 14:46:32 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:46:38 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 14:46:38 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:46:50 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 14:46:50 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:47:02 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 14:47:02 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20180111-11.01.2018 14:47:24 (H001) DHCP ist aktiv: 11.01.2018 14:47:24 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180111-11.01.2018 14:48:00 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:48:02 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 14:48:02 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:48:05 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 14:48:05 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:48:11 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 14:48:11 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:48:17 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 14:48:17 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:48:26 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20180111-11.01.2018 14:48:30 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20180111-11.01.2018 14:48:30 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20180111-11.01.2018 14:48:30 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 14:48:30 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:48:30 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20180111-11.01.2018 14:48:30 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 14:48:30 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20180111-11.01.2018 14:48:46 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180111-11.01.2018 14:59:32 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180111-11.01.2018 14:59:32 (G103) Konfigurator Sitzung abgelaufen.

20180111-11.01.2018 14:59:34 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180111-11.01.2018 15:39:10 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20180111-11.01.2018 15:39:10 (R013) PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren.

20180111-11.01.2018 15:39:10 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 15:42:43 (H001) DHCP ist aktiv: 11.01.2018 15:42:43 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180111-11.01.2018 15:43:24 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20180111-11.01.2018 15:43:27 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20180111-11.01.2018 15:45:03 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180111-11.01.2018 15:45:03 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180111-11.01.2018 15:45:05 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20180111-11.01.2018 15:45:05 (E006) 'Liste der erlaubten E-Mail-Server' wurde aktualisiert auf die Version <001.027>

20180111-11.01.2018 15:45:07 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180111-11.01.2018 15:48:23 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20180111-11.01.2018 16:20:23 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180111-11.01.2018 16:20:23 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20180111-11.01.2018 16:20:23 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 16:20:23 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 16:20:23 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 16:20:26 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 16:20:26 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 16:20:26 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20180111-11.01.2018 16:20:26 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 16:20:26 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20180111-11.01.2018 16:20:27 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20180111-11.01.2018 16:20:27 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20180111-11.01.2018 16:20:28 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180111-11.01.2018 16:20:28 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180111-11.01.2018 16:20:32 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180111-11.01.2018 17:11:17 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180111-11.01.2018 17:11:17 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20180111-11.01.2018 17:11:19 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 17:11:19 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 17:11:19 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 17:11:22 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 17:11:22 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 17:11:25 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 17:11:25 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 17:11:31 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 17:11:31 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 17:11:37 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 17:11:37 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 17:11:49 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 17:11:49 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 17:12:01 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 17:12:01 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20180111-11.01.2018 17:12:04 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 17:12:10 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 17:12:13 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20180111-11.01.2018 17:13:29 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180111-11.01.2018 17:13:29 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180111-11.01.2018 17:13:30 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20180111-11.01.2018 17:13:30 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.027>) ist aktuell.

20180111-11.01.2018 17:13:32 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180111-11.01.2018 18:01:08 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180111-11.01.2018 18:01:08 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20180111-11.01.2018 18:01:10 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:01:10 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:01:10 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:01:13 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 18:01:13 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:01:17 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 18:01:17 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:01:22 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 18:01:22 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:01:28 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 18:01:28 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:01:40 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 18:01:40 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:01:52 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 18:01:52 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20180111-11.01.2018 18:02:10 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20180111-11.01.2018 18:02:10 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:02:15 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20180111-11.01.2018 18:02:28 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

20180111-11.01.2018 18:02:30 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:02:30 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:02:33 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 18:02:33 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:02:33 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20180111-11.01.2018 18:02:33 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:02:33 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20180111-11.01.2018 18:02:34 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20180111-11.01.2018 18:02:34 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20180111-11.01.2018 18:02:37 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180111-11.01.2018 18:02:40 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180111-11.01.2018 18:02:50 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180111-11.01.2018 18:30:14 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180111-11.01.2018 18:30:14 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20180111-11.01.2018 18:30:16 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:30:16 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:30:16 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:30:19 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 18:30:19 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:30:22 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 18:30:22 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:30:28 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 18:30:28 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:30:34 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 18:30:34 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:30:46 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 18:30:46 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:30:58 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 18:30:58 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20180111-11.01.2018 18:31:07 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20180111-11.01.2018 18:31:07 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:31:11 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20180111-11.01.2018 18:31:25 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

20180111-11.01.2018 18:31:27 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:31:27 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:31:30 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180111-11.01.2018 18:31:30 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:31:30 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20180111-11.01.2018 18:31:30 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20180111-11.01.2018 18:31:30 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20180111-11.01.2018 18:31:31 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20180111-11.01.2018 18:31:31 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20180111-11.01.2018 18:31:32 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180111-11.01.2018 18:31:32 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180111-11.01.2018 18:31:34 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180112-12.01.2018 00:31:34 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180112-12.01.2018 04:43:12 (H001) DHCP ist aktiv: 12.01.2018 04:43:12 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

20180112-12.01.2018 06:31:36 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180112-12.01.2018 07:10:34 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180112-12.01.2018 07:10:34 (R021) Verbindung getrennt: Die Gegenstelle beantwortet keine LCP-Echo-Requests.

20180112-12.01.2018 07:10:36 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 07:10:36 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 07:10:36 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 07:10:39 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180112-12.01.2018 07:10:39 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 07:10:43 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180112-12.01.2018 07:10:43 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 07:10:48 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180112-12.01.2018 07:10:48 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 07:10:54 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180112-12.01.2018 07:10:54 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 07:11:06 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180112-12.01.2018 07:11:06 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 07:11:18 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180112-12.01.2018 07:11:18 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (pppoe negotiation time out)

20180112-12.01.2018 07:11:37 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

20180112-12.01.2018 07:11:39 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 07:11:41 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

20180112-12.01.2018 07:11:47 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20180112-12.01.2018 07:11:56 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

20180112-12.01.2018 07:11:57 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 07:11:57 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 07:12:00 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

20180112-12.01.2018 07:12:00 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 07:12:00 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

20180112-12.01.2018 07:12:00 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 07:12:01 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session-durch den BRAS/BNG abgebrochen.

20180112-12.01.2018 07:12:01 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

20180112-12.01.2018 07:12:01 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

20180112-12.01.2018 07:12:18 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180112-12.01.2018 07:22:48 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180112-12.01.2018 07:22:48 (G103) Konfigurator Sitzung abgelaufen.

20180112-12.01.2018 07:22:50 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180112-12.01.2018 07:23:13 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20180112-12.01.2018 09:25:48 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

20180112-12.01.2018 13:12:21 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180112-12.01.2018 15:46:20 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180112-12.01.2018 15:46:20 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 15:46:24 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20180112-12.01.2018 15:47:41 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180112-12.01.2018 15:47:41 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180112-12.01.2018 15:47:42 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20180112-12.01.2018 15:47:42 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.027>) ist aktuell.

20180112-12.01.2018 15:47:44 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180112-12.01.2018 17:20:53 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180112-12.01.2018 17:20:53 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20180112-12.01.2018 17:20:53 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.027>) ist aktuell.

20180112-12.01.2018 17:20:53 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180112-12.01.2018 17:20:57 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180112-12.01.2018 18:21:47 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

20180112-12.01.2018 18:21:51 **(R009)** Internetverbindung wurde durch Speedport Smart getrennt.

20180112-12.01.2018 18:21:55 (B102) Es wurde ein **Reboot** ausgelöst.

20180112-12.01.2018 18:23:28 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

20180112-12.01.2018 18:23:28 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

20180112-12.01.2018 18:23:29 (BP012) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten Web-Dienste'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.001>) ist aktuell.

20180112-12.01.2018 18:23:29 (E009) Überprüfung der Aktualität der 'Liste der erlaubten E-Mail-Server'. Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Liste (Version <001.027>) ist aktuell.

20180112-12.01.2018 18:23:34 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

20180112-12.01.2018 18:26:01 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

12.01.2018 21:47:03 (H001) DHCP ist aktiv: 12.01.2018 21:47:03 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

13.01.2018 00:23:31 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

13.01.2018 06:23:33 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

13.01.2018 06:56:34 (H001) DHCP ist aktiv: 13.01.2018 06:56:34 LAN xxx 00:19:66:14:BE:08 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400.

13.01.2018 12:23:36 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

13.01.2018 18:23:13 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

13.01.2018 18:23:13 (R105) Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen

13.01.2018 18:23:13 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

13.01.2018 18:23:13 (R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

13.01.2018 18:23:16 (R011) PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen.

13.01.2018 18:23:16 (R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

13.01.2018 18:23:16 (R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

13.01.2018 18:23:16 (R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

13.01.2018 18:23:16 (R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

13.01.2018 18:23:17 (P010) Der IPv6 Verbindungsaufbau wurde-aufgrund des Protocol-Reject für die IPv6CP Session- durch den BRAS/BNG abgebrochen.

13.01.2018 18:23:17 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

13.01.2018 18:23:19 (A103) Konfigurations-Service wird kontaktiert

13.01.2018 18:23:22 (A001) Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden.

13.01.2018 18:23:33 (T101) Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert

13.01.2018 19:01:29 (G101) 192.168.2.102 Anmeldung erfolgreich.

This file is hosted at **http://www.sanskritweb.net/apple/erfahrungsbericht.pdf**

See also the file **http://www.sanskritweb.net/apple/dauerverbindung.pdf**